

Дополнительные компоненты, необходимые для сборки платы РА

1. Радиатор - 1шт
2. Провод питания с разъемом Female XT30 10cm - 1шт
3. MCX кабеля 10 и 15 см - 1шт каждого размера
4. RD100HHF1 - 2шт
5. RD16HHF1 - 2шт
6. XT30 разъем питания - 1шт
7. Вентилятор 60 MM 4 WIRE PWM Noctua - 1шт **Обязательно - четырехпроводную PWM версию вентилятора**
8. Стойки 22 мм - 5шт
9. Разъем для управления внешним усилителем 8 pin (по желанию) - 1шт
10. DCDC для управления внешним усилителем (по желанию) - 1шт
11. Защита вентилятора - 1шт